

5油漏れ

不具合	現象	原因
下側に油漏れ	ロッドの回りに油が垂れる	柔らかいシャシ・グリスは熱で流れ流れる
		下側シールより油漏れ