グリースアップ

始業前及び作業中は2時間毎

グリスアップします。
- ロッドを地面に押しつけてピストンをシリンダの奥に押し込みます。
- グリスを確実にフロントカバーとスラストブッシュに給脂します。
- ピストンには出来るだけグリスが付着しない様にします。